

Государственное
предприятие
Кемеровской области

Центр технической
Инвентаризации
Кемеровской области
Филиал № 25 БТИ
г. Киселевск

№ 0369
от 28.12.2007

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Адрес: Кемеровская область
улица Брюлловская, дом № 1а помещение № —

Кадастровый номер	<u>42</u>	<u>25</u>	<u>000000</u>	<u>0000</u>	<u>1837 \ 1</u>	<u>1400 \ 0</u>
	А	Б	В	Г	Д	Е

Назначение: жилищное

Использование: здание по ремонту двигателей

Техническое описание объекта:

Общая полезная площадь 98.5 кв.м.

Подвал — кв.м.

Экспликация к поэтажному плану нежилого здания

Этаж	№ по плану	Наименование частей нежилого здания	Общая полезная площадь (м ²)	Основная площадь (м ²)	Вспомогат. площадь (м ²)
<u>1</u>	<u>0</u>	<u>основное</u>	<u>98.5</u>	<u>98.5</u>	<u>—</u>

Дополнительные сведения

Информация о наличии ограничения (обременения) права отсутствует

Составлено по состоянию на «26» ноября 2007 г.

Руководитель филиала №25 Вагина Н. А.

Исполнитель Гелларистов Е. В.

IV. Общие сведения

Назначение КЕММЕР

Использование зданий по ремонту двигателей

Количество мест (мощность)

28)

14

5)

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

[illegible]

VI. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение их износа

Литера 0 Год постройки 1977 Число этажей 1

Группа капитальности

Вид внутренней отделки красная

№	Наименование элементов	Описание конструктивных элементов (материал, вид, толщина, отделка)	Техническое состояние (трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к уд. весу	Уд. вес к-тр. элемента	Износ, %	% износа к-тр. (гр. 9)	Текущие изменения	
									элементы	к строениям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	<i>несущие бетонные</i>	<i>трещины в цоколе</i>				50			
2	а) стены и их наружная отделка	<i>кирпичные в-35см</i>	<i>трещины в кирпиче</i>				45			
	б) перегородки		<i>кирпичные</i>							
3	Перекрытия	Чердачное	<i>несущие бетонные</i>				45			
		междуэтажное	<i>бетонные</i>							
		наз.-подвальное								
4	Крыша	<i>шифер по обрешетке</i>	<i>трещины в обрешетке</i>				50			
5	Полы	<i>бетонные</i>								
6	Прочие	оконные	<i>дерево-стеклянные</i>				50			
		дверные	<i>металлические</i>				45			
7	Внутренняя отделка	<i>вагонка лакированная</i>	<i>трещины в вагонке</i>				45			
8	Санит. и электр. устройства	отопление	<i>центральное</i>							
		водопровод	<i>центральное</i>							
		канализ.								
		гор. водос.					45			
		канализ.								
		электроосв.	<i>скрытая проводка</i>							
		радио								
		телефон								
		вентиляц.								
		лифты								
9	Прочие работы	<i>прочие работы</i>					50			

Итого 100 х х

% износа, приведенный к формуле: $\frac{\% \text{ износа к-тр. } 9 \times 100}{\text{уд. вес к-тр. } 7}$ 48%

и Кузнецове

Трибунальная
1 а

